

Hemmungsrade für Lenzkircher Wecker

Die Uhrenfabrik Lenzkirch gilt in Fachkreisen als Hersteller von qualitativ hochwertigen Uhren. Besonders die Reisewecker werden von Sammlern geschätzt. Durch ihre Robustheit und Funktionstüchtigkeit laufen diese Uhrwerke bis heute meist ohne Probleme. Lediglich das Weckerwerk versagt nach Jahrzehnten den Dienst. Der Grund ist die überdurchschnittliche Abnutzung der Zähne des Wecker-Hemmrades. Dadurch wird der Abstand zwischen Anker und Rad immer größer bis die Zähne einfach durchrutschen. Aber was kann man dagegen tun? Die Sache ist ganz einfach. Das alte abgeschliffene Rad wird entfernt und durch ein neues ersetzt. Die originale Triebwelle und die Nabe bleiben erhalten. Der Wecker läutet nun wieder einwandfrei! Es wird empfohlen die Zahnspitzen nach dem Einbau leicht zu fetten.

Wecker-Hemmungsrade aus Messing,
originalgetreu gefertigt

Zähnezahl 16
Außen 18,5 mm
Dicke 1,5 mm
Nabenbohrung 3,5 mm
Sondermaße auf Wunsch möglich



Nähere Informationen:
Antike Uhren & Antiquitäten Hans-Martin Jung
Teckstr. 12 71083 Herrenberg
Tel 07032 202470 Fax 07032 202884
hamaju-antik@t-online.de www.hamaju-antik.de
Restaurierungen, Anfertigung von Uhrenteilen,
Beratung.
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für
Chronometrie.